

FORNTEIN IN PEOPLE'S PARK – DUBLIN – IERLAND

De gietstukken van deze fonteinen werden gegoten rond 1850 in Glasgow, Schotland. Ze hebben dus een prachtige geschiedenis. De laatste opknapbeurt dateerde van kort na WO II. Hiernaast foto van één van de twee gietijzeren fonteinen in **People's Park** in Dublin die volledig werden opgeknapt in December 2007.

(deze foto is van April 2007)



*Straalreinigen om oude verf te verwijderen.
(foto van 18-12-2007)*



Detail van de volledig gestraalde fontein

Het gietijzer werd gestraald, nadien werden alle gaten en inkepingen opgevuld met **ZINGA** door het met een korte borstel en vervolgens werd de hele structuur met **ZINGA** en de opeenvolgende lagen gespoten.



(foto links)

Het uitzicht van de eerste fontein op 11 Mei 2008 na volledige behandeling.

U merkt de witte engeltjes (merk-coating onbekend) alsook de groene chloorrubber eindlaag op het resterend gedeelte.



(foto rechts)

Een inspectie in Augustus 2019, hetzij **bijna 12 jaren na deze opknapbeurt**, toont aan dat de witte toplaag (van een onbekend verfmerk) op de engeltjes volledig is afgebroken.

De groene chloorrubber toplaag is na bijna 12 jaren verweerd en bijna geheel verdwenen.

Maar het resterend coating systeem, met **ZINGA** en **ZINGALUFER**, is nog altijd in perfecte staat en er werd geen enkele zichtbare corrosie vastgesteld.

Systeem: SA 2,5

ZINGA

1 x 60 µm DFD

ZINGALUFER

1 x 80 µm DFD

Chloorrubber enamel

1 x 60 µm DFD