

PONT HØGABRU – NORVÈGE

Ce pont a été construit en 1898. En 1992 il a été reconstruit et renforcé avec de nouvelles poutrelles d'acier. La structure métallique a été complètement protégée avec 2 x 60 µm de **ZINGA**.

Les 2 photos du bas, prises en 2017, montrent la protection avec du **ZINGA** après 25 ans.



Système:

ZINGA

2 x 60 µm EFS