

BOGIE DE TRAIN – CAMRAIL – CAMEROUN

Une partie d'un bogie de train a été protégé au ZINGA.

Problème: rouille suite aux urines des passagers

Rugosité: Rz = 50 à 65 µm



Système:

Préparation de surface:

Nettoyage à eau HP

Sablage SA 2,5

ZINGA

3 x 60 µm EFS