

DRAAISTEL – CAMRAIL – KAMEROEN

Een draaistel van **CAMRAIL** is met **ZINGA** behandeld.

Probleem: aantasting ten gevolge van urine van passagiers



Systeem:

Oppervlakte voorbehandeling:

Reinigen met hoge druk

Zandstralen SA 2,5

Rz = 114 – 50 = 64 µm

ZINGA

3 x 60 µm DFD