

PIPRAKHALI BRUG - INDIA

De Piprakhali brug wordt beheerd onder het **Directoraat Irrigatie en Waterwerken**, regering van West-Bengalen. Het is een belangrijke brug in Basanti nabij Sunderban.


Dit gebied is uiterst onderhevig aan corrosie door de dichte nabijheid van zeewater uit de Bengaalse Baai. Dit feit werd al vlog bevestigd door de toestand van de slechts 8 jaar oude brug.

Sommige delen van de brug waren volledig gecorrodeerd en moesten vervangen worden vooraleer de coating applicatie aangebracht kon worden, in 2008.



Aluminium
PU topcoat

ZINGA werd overschilderd met een MIO sealer en een PU topcoat met aluminium finish.



Systemem:

ZINGA	1 x 40 µm DFD
MIO sealer	1 x 50 µm DFD
PU topcoat	1 x 60 µm DFD