

SEIMS BRUG – NOORWEGEN

Deze brug werd in 1991 beschermd met **ZINGA**. Sindsdien werd er geen enkel onderhoud uitgevoerd, noch waren er kosten van herstellingen aan de **ZINGA** bescherming. Bij een grote inspectie in de zomer van 2016 bleek dat de **25 jaar oude ZINGA-laag** het staal nog zeer goed beschermde en in de volgende jaren nog zou blijven beschermen.

Op bepaalde plaatsen was de bescherming eerder dun geworden en men heeft dus voorgesteld om een bijkomende laag **ZINGA** op deze plaatsen aan te brengen.



Deze foto's werden **25 jaren na applicatie** genomen, zonder enig tussentijds onderhoud.

Systemem:

ZINGA 2 x 60 µm DFD