

LE PONT PIPRAKHALI - INDE

Le pont Piprakhali est sous le **Directorat Irrigation et Voies d'eau**, Gouvernement du Bengale de l'Ouest. C'est un pont important à Basanti près de Sunderban.


Cette région est très sensible à la corrosion à cause de la proximité de l'eau de mer de la Baie du Bengale.

La preuve fût apportée par la condition du pont 8 ans après sa construction: quelques sections du pont étaient totalement déformées à cause de la corrosion et devaient être remplacées d'urgence, avant de commencer l'application d'un nouveau revêtement, en 2008.



Finition PU
Aluminium

Le **ZINGA** a été couvert d'une couche intermédiaire fer micacé et une finition PU à base d'aluminium.



Système:

ZINGA	1 x 40 µm EFS
Intermédiaire MIO	1 x 50 µm EFS
Finition PU Alu	1 x 60 µm EFS