

**BOUWSTRUCTUREN – ROHR – BRAZILIË**

De hoofdactiviteit van het bedrijf **ROHR** is het verhuren van constructies die gebruikt worden in de bouwindustrie (stellingen, kokers,...). In Juni 1999 werd een test uitgevoerd op ijzeren constructies die corrosie vertoonden op plaatsen waar kleine wielen vaak over het metalen oppervlak schuurden. **ZINGA** werd met een laagdikte van 40, 60, 80 en 120 µm op 4 verschillende stellingen toegepast.

In November 2000, na meer dan een jaar intensief gebruik, was op de stellingen nog geen spoor van roest zichtbaar.

Foto's van de toepassing van **ZINGA** op verschillende ijzeren constructies door het bedrijf **ROHR**.

**System:****ZINGA****2 x 60 µm DFD**