

SILO'S – EWOS CHILE – CHILI

In Juni 2009, besloot de firma **EWOS CHILE Ltda** om 4 van hun gegalvaniseerde silo's ('Planta Coronel') te herstellen die aangetast waren door verbrandingsgassen.

De klant besloot twee lagen van elk 60 µm **ZINGA** aan te brengen op de meest kritieke punten (contact met de gassen) en één laag van 60 µm **ZINGA** op de achterkant met als doel de originele galvanisatie te herladen en de kathodische bescherming te vrijwaren.

De werken startten in September 2009.



Voor **ZINGA** applicatie



Tijdens **ZINGA** applicatie



Inspectie



Na **ZINGA** applicatie

System:

Oppervlakte voorbehandeling:

Hoge druk reiniging & zandstralen:

SA 2,5 & Rz 75 µm

Meest kritieke gebieden: ZINGA

2 x 60 µm DFD

Andere

ZINGA

1 x 60 µm DFD