

PONT EL SALAAM – GASCO – EGYPTE

Le traitement du pont El Salaam en Egypte faisait partie du programme « Bridge Maintenance Program » en 2007. Ce pont est utilisé pour le transport de gaz de la société **GASCO**.



Lettre d'approbation de la société **GASCO**, confirmant que le travail a été achevé avec haute efficacité sous le contrôle du Département Général des Projets.





إلى من يهمه الأمر

تشهد الشركة المصرية للغازات الطبيعية (الإدارة العامة للمشروعات) بأن شركة غاز مصر قد اعتمدت
و استخدمت مادة الجلفنة على البارد (zenga) من إنتاج شركة لوس اميغوس في أعمال جلفنة التفاضل
المعدنية ومسورة الغاز لكبريتي تحدة خط غاز 24 لترعة السلام وذلك ضمن عملية صيانة سدانة الكوبري في عام
2007 وتمت الأعمال بكفاءة عالية تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات .

وهذه شهادة منا بذلك .

الإدارة العامة للمشروعات
مدير عام مساعد الأعمال المعدنية
المهندس/ احمد منحت



٢٠٠٨/٩/١٥

To whom it may Concern

The Egyptian Company for Nature Gas (Projects General Department) certify that Gas Misr Company is accredited and used Cold film Galvanization (Zinga) from Los Amigos GTC in Galvanization works for Metal Sectors and the gas pipeline 24" for El Salam Bridge, included in the Bridge maintenance program in 2007.

The job completed with high efficiency under Projects General Department supervision.

Ring Road, El Tesan Sir,
27 Settlement - New Cairo
Tel. : 6171510 / 1111213
Fax : 6171514 P.O. Box 115 Al Andalus



العنوان الرئيسي - شارع النسيم
التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
البريد : 1111510 / 1111213
الفاكس : 1115114 ص.ب. 115 الأنفسي

Le pont a souffert de corrosion sévère. Voici quelques photos avant l'application du **ZINGA**:



Et les photos après l'application du **ZINGA**:



Système:

Préparation de surface:

Grenailage SA 2,5 Rz 75 µm

Endroits les plus critiques

ZINGA (pistolet airless) 2 x 60 µm EFS

Autres endroits

ZINGA (pistolet airless) 1 x 60 µm EFS

