

PONT PIÉTONNIER & RAMBARDES – TEL AVIV – ISRAËL

En Juin 2019 un pont piétonnier et ses rambardes situés le long de la promenade touristique de la côte de Tel Aviv, et qui étaient très rouillés, ont été entièrement réparés au **ZINGA**. La société qui a exécuté les travaux était **XYZ** pour compte du client **UVW**.



Système:

Lavage à eau Haute Pression
ZINGA 2 x 90 µm EFS

