

## GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ – TROST – PAYS BAS

Photos du traitement au **ZINGA** avant et après sur les glissières de sécurité le long de l'autoroute Amsterdam-Rotterdam.

L'entrepreneur était la société **TROST**.



Systeme:  
Lavage à eau haute pression  
ZINGA 2 x 60 µm EFS