

FINNMARK BRUG – NOORWEGEN

De **Finnmark brug** werd in 1992 beschermd tegen corrosie met 2 lagen **ZINGA**.

De brug bevindt zich dicht bij de Barentssee, die beschouwd kan worden als een van de meest agressieve omgevingen door de aanwezigheid van een bijna constante zoutnevel.



Een inspectie in 1999,
hetzij 7 jaren na applicatie,
toonde aan dat er geen
onderhoud nodig was.

Systemem:
Gritstralen tot SA 2,5
en Rz 50-70µm
ZINGA 2 x 60 µm DFD