

## PONT FINNMARK – NORVÈGE

Le **pont Finnmark** a été protégé en 1992 contre la corrosion avec 2 couches de **ZINGA**. Ce pont est situé près de la Mer de Barents qui est considérée comme un des environnements des plus agressifs à cause d'un brouillard salin quasi permanent.



Lors d'une inspection en 1999, **soit 7 ans après application**, il s'est avéré qu'aucun entretien était nécessaire.

Système:  
Grenailage à sec  
jusqu'au degré de soins  
SA 2,5  
et Rz 50-70  $\mu\text{m}$   
ZINGA 2 x 60  $\mu\text{m}$