

BETONIJZERS – GEBOUW – RUSLAND

In Maart 2002 werd **ZINGA** toegepast op wapeningsstaven om de muren van een groot gebouw te verstevigen in Rusland. Deze foto's werden genomen tijdens de **ZINGA** toepassing in atelier en tijdens het optrekken van het gebouw.



System:
1 X 40 µm DFD