



## Navire garde-côtes - Incheon – Corée du Sud

Un essai au **ZINGA** a été fait sur un navire des garde-côtes de la Corée du Sud.  
Le système existant a été entièrement supprimé et a ensuite été traité avec un produit pour enlever les sels solubles. Le **ZINGA** a été appliqué comme primaire avec une finition Vinyl FS-26081.  
Ce produit de finition est régulièrement utilisé par les **garde-côtes de la Corée du Sud**.



*Suppression du revêtement existant*



*Après suppression du revêtement existant*



### Système:

Préparation de surface: St 3

ZINGA

60 µm EFS

Peinture Vinyl FS-26081





Application du **ZINGA**



Couche de finition appliquée

