


Kustwacht schip – Incheon – Zuid-Korea

ZINGA werd als test op een kustwachtschip in Zuid-Korea aangebracht. De bestaande coating is volledig verwijderd en het oppervlak is behandeld met een zoutverwijderaar. **ZINGA** werd aangebracht als primer en afgewerkt met Vinyl Paint FS-26081. Deze toplaag wordt regelmatig geleverd aan de **Zuid-Koreaanse kustwacht**.


Voor applicatie



Verwijderen van de bestaande coating



Na verwijdering bestaande coating




System:

Oppervlakte voorbehandeling: St 3
ZINGA 1 x 60 µm DFT
Vinyl Paint FS-26081



Applicatie van **ZINGA**



Eindlaag aangebracht

