


PONT NEWARK MARINA - ROYAUME UNI

Voici des photos du pont **Newark Marina Bridge** au Royaume Uni.
Le pont a été nettoyé-grenaillé, Zinganisé et peint en 1998.

Une inspection a eu lieu en 2005.

Le système utilisé (**ZINGA** + peinture mono-composante PU), était toujours en très bon état,
7 ans après l'application.



Système:

Sablage SA 2,5

ZINGA

1 x 60 µm EFS

peinture mono-composante PU