


Silos à Grains & Moulins à Farines – AL ARABIYA – YÉMEN

En 2015 la société **Al-Arabiya Grain Silos** a préconisé le **ZINGA** pour la réparation d'ancienne galva pour leur nouveau projet au **Port Hodeidah** en République Yémen. Ils ont laissé leurs structures pendant 2 ans en mauvaise condition de stockage ce qui a provoqué de la rouille blanche et rouge. La réparation était un succès et ils ont utilisé 1,5 tonnes de **ZINGA**. La surface a été préparée en utilisant du matériel manuel ainsi que des produits chimiques afin d'éliminer la rouille blanche en lavant avec de l'eau fraîche. Le **ZINGA** a été appliqué à la brosse et toutes les réparations ont été exécutées avant le montage.



2 ans après l'application du ZINGA l'on a inspecté les structures. Sous le sable on a remarqué que les seuls dommages visibles étaient dûs à la manipulation pendant le montage.



Systeme:

ZINGA

2 x 60 µm EFS